

Отчет о выполнении предписания №380/1 от 29.10.2021

При проведении плановой выездной проверки 17.12.2021 по 29.12.2021 года МБДОУ «Детский сад №78» получил предписание об устранении сроком до июля 2022 года.

№	Наименование мероприятий	Мероприятия по устранению предписания.
1	Отсутствует Резерв информационной емкости приемно-контрольных приборов, предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями (протокол ИПЛ № 433 от 22.12.2021 испытания системы пожарной автоматики)	Установлена Резервная информационная емкость приемно-контрольных приборов. Сигнал -20М
2	Выбор вида кабельной линии в местах расположения приборов и динамиков второго этажа при монтаже системы оповещения и управления эвакуацией осуществлен не в соответствии с требованиями (протокол ИПЛ №433 от 22.12.2021 испытания системы пожарной автоматики)	В местах расположения приборов и динамиков второго этажа заменен кабель КПС нг (А) –FRLSLTx 1x2x1,5 для систем ОПС и СОУЭ энергостойкий не поддерживающий горения , неэкранированный.
3	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. (протокол ИПЛ №433 от 22.12.2021 испытания системы пожарной автоматики)	Установлены дополнительные громкоговорители настенные СОНАТА-3 (4 Ом) в количестве 12 шт.

Заведующая  Плоткина Е.В.